


厚生労働省ホームページ「職場のあんぜんサイト」のご活用について

作業環境に応じた過去の労働災害事例を検索できる「職場のあんぜんサイト」(厚生労働省HP)をご紹介します。「業種」、「事故の型」、「起因物」などでの検索やキーワード検索ができ、感電事故も含めた過去の労働災害事例がスマートフォンなどでも閲覧することが可能です。

作業現場でのミーティング時等にもご活用いただき、類似災害発生防止ならびに感電事故防止にご協力いただきますようお願いいたします。

URL https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx

🔍 職場のあんぜんサイト



職場のあんぜんサイト



働く人の安全を守るために有用な情報を発信し、職場の働く人、家族、企業が元気になる職場を創りましょう。

労働災害統計

災害事例

リスクアセスメント
実施支援システム

安全衛生キーワード

ホーム > 労働災害事例

労働災害事例



死亡災害や重大災害などの事例について、発生状況や発生原因そして対策をイラスト付きで紹介します。

検索 🔍

→ 使い方

業種 → 建設業
事故の型 → 感電
起因物 → 動力クレーン等
キーワード →

・各種事項を選択する。
・キーワードでの検索もできます。
※空白を含むと正しく検索されません

さらに絞り込む(発生要因)

物 指定なし
人 指定なし
管理 指定なし

検索開始 リセット

労働災害事例更新状況

平成23年2月16日追加分(16件)
平成22年3月9日追加分(16件)
平成21年3月19日追加分(10件)
平成21年3月11日追加分(10件)
平成21年3月5日追加分(11件)
平成21年2月24日追加分(12件)
平成21年2月18日追加分(12件)
平成21年1月5日追加分(5件)
平成20年12月11日追加分(7件)
平成20年11月19日追加分(7件)
平成20年9月24日追加分(16件)
平成20年7月24日追加分(8件)
平成20年7月7日追加分(11件)

全2576件

検索結果

検索結果ページ: 1

- ▶ 特別高圧送電線の近くで、トラッククレーンを使用して、鉄筋の束を荷卸し作業中に感電
- ▶ 移動式クレーンのブームの先端が高圧電線に接近し感電



九州電力送配電